

【様式1】

令和3年度 PTA危険箇所点検表

記入の仕方  
 ①地区番号を記入する。  
 ②地区名を記入する。  
 ③区分は、遊び場やため池等の危険箇所のみについて記入する。  
 ④それぞれの場所について目印になるものを記し、場所がわかるように記述する。  
 ⑤現在どこがどのように危険なのか具体的に記述する。  
 ⑥どのように修理・修繕・対処してもらいたいか記述する。特に必要なければ空欄でもよい。  
 ⑦危険旗の状態を見て、該当の欄に枚数を記入する。  
 ⑧危険箇所の様子や場所が分かる写真を添付する。（\*別シートに「1-1」のように場所を記して写真等を添付する。）

① 地区番号	② 地区名	③ 区分	④ 場 所	⑤ 点検箇所の状況	⑥ 要 望	⑦ 危険旗数(枚)					⑧ 写真
						現状維持	交換	新規	追加	不要	
1	立原	危険	1 佐世川農業用水可動堰付近	入口(階段)あり 気を付ける必要あり		4					
		危険	2 森脇さん宅駐車場付近の農業用水路	ガードレール2本に旗3枚ありうち1枚破損	旗1本交換	2	1				
		危険	3 防火用水池	下記の防火用水池問題なし ①石原鉄工所近く②内田樹孝さん下③妙栄寺前④内田功さん前⑤内田茶工場下		5					
		危険	4 立原内原農地改良による農業用排水池	旗3本確認問題なし		3					
		危険	5 立原内農地改良による固定堰付近	階段が降りられないようロープ設置 旗1枚破損	旗1本交換		1				
2	近松	危険	1 防火用水(長尾信市宅横)	危険旗とネットがはってあるが注意が必要		3					
		危険	2 近松広場前道路	車の通行が多いので注意が必要							
3	南大西	危険	1 佐藤健一さん宅入口の防火用水	特に問題はないが、定期的な点検が必要	旗が色あせているため「きけん」の文字が分かりにくい。	2	1				
		危険	2 農業用水池	危険なので近づかないようにする。		2					
		危険	3 金川水利組合(ポンプ場)赤川土手下	特に問題なし	旗破損のため「きけん」の文字が読めない。	1	1				
5	南加茂東	危険	1 明ヶ廻堤	・ブラックバスを釣りに行く人がいる。旗は2本設置してあったが、2本とも見当たらない。	小学生が釣りに行くことも考えにくく、急は要しないと思う						
		危険	2 須山建設土砂採取場付近	・堀があり危険。旗は設置してあるが、多少破れている。	有刺鉄線もあるので乗り越えることは考えにくい						
		危険	3 国道54号線と三代方面への交差点	・朝と夕方、中学生や高校生が自転車で道路を横断する。朝夕は交通量も多く、横断歩道もない為危険。							
		危険	4 国道54号線と市道岸田線の交差点から加茂大橋へ向かう南加茂集会所横交差点	加茂大橋側からの車が認識しにくい。夏休みはラジオ体操、普段からも子供だけで遊ぶこともある。各家庭で注意はしているが、子供が飛び出すことがある。	カーブミラーが改善されたが、加茂大橋側から来る車両に対して減速を促すようなものがあればいい						
6	南加茂西	危険	1 南加茂保育園反対側の道路沿い(永瀬さん宅前の池)	現在は水を抜いておられるが、底の状態は確認できず、増水時は危険と思われます。車の通りが多い道沿いなので注意が必要。	危険旗設置済み	1					
		危険	2 顕彰碑向かい側の防火水池	フェンスが低く、池も深いので危険。農作業でよく使われているため、鍵がなく、容易に空ける事ができる。	危険旗設置済み	1					

9	神原東	危険	1	神原神社裏水門	特に問題はないが、高さがあり草も多いので落下に注意		○					
		危険	2	速水雄一さん宅前池	ガードレール下に隙間があり、子供はくぐり抜けられる。高さもあるので注意が必要。		○					
		危険	3	大西雄太さん宅裏防火水槽	施錠部の腐食あり。周辺も草が多く、田んぼ近くなので、ぬかるみもありすべるので注意。	簡易な鍵だけなので、できれば南京錠等さらに取り付け希望		○				
12	愛宕	危険	1	山根樋水門【河川側】 (島根県浄水場近く)	①樋門周辺は柵がなく、草が生い茂っている。斐伊川の水量が多いと、より危険。 ②タラップ入口は施錠してあり、「関係者以外立入禁止」の表示あり	周辺の草刈りがしてあると、より安全。		2				
		危険	2	山根樋水門【水路側】 (島根県浄水場近く)	付近にガードレールはあるが、簡単に奥まで入る事が可能。特に水路の上流側(門の近く)は深さがあり危険。	特になし		1				
		危険	3	杉原功さん宅付近、菜洗井戸(水深1m弱)	柵は無い。私有地内にあるので、各自気を付ける。	特になし		1				
13	岡	危険	1	岡バス停付近の堰	ガードパイプの設置あり 危険旗の劣化	危険旗の交換		1				
		危険	2	県道197号線奥田川の堰	ガードレールの設置あり 危険旗の紛失	危険旗の再設置		1				
		危険	3	岡集会所付近のため池	草木が多く、池が見えづらい ガードレールの設置あり 危険旗の紛失	草刈り等周辺の環境整備 危険旗の再設置		2				
14	段部	危険	1	舟木木工所付近防火水槽	水槽まわりに柵があるが、錆びている 水槽に蓋がなく、転落に繋がる可能性あり	進入、転落の可能性は低いと思われるが、危険旗の新規追加を検討しても良いか		1				
16	大竹上・下	危険	1	渡部幹雄さん宅前カーブ	近くに林精工があり、交通量が多く危険	見通しが悪いので危険等の看板があるとよい						
		危険	2	中村誠寿さん宅裏砂防ダム	特になし現状のまま	中林誠寿さんはだいぶ前に亡くなられていて、中林明幸さん宅に名称を変えてほしい						
		危険	3	農業排水ポンプ場周辺	金網フェンスで囲ってあるが注意喚起が必要	危険旗以外にさらに目立つ危険看板があるとよい						
17	延野	危険	1	赤池	囲いがなく転落の危険がある	囲いが必要		2				
		危険	2	防火用水池	転落の危険			1				
21	畑	危険	1	藤原保晴さん宅前の堤	規制線がなくなっている	規制線の設置 または、危険旗設置		1				
		危険	2	錦織潔さん宅後ろの堤	危険旗1本	現状維持	○					
		危険	3	公会所下の堤 2か所	規制線がなくなっている	規制線の設置 または、危険旗設置		2	 			

26	中山団地	危険	1	中山団地入口道路側溝	ロープをしていない所がある	側溝全方位に防護柵が必要	4	※交換用ロープ				
		危険	2	消防倉庫奥の沼地	日中でも暗い感じである。マムシ	危険旗設置済み	2					
		危険	3	ナカヤ機材横の堤	ガードレールの隙間広い所が危険	ロープ等で入り込めない策が必要	3					
		危険	4	三島宅前南側崖	ガードレールのない部分あり(端)	危険旗設置済み	2					
		危険	5	湘南産業資材置き場	侵入の恐れあり。マムシ	危険旗設置済み	2	5				
27	中村上	危険	1	古城橋の護岸	転落の危険あり 橋に危険旗あり	現状維持でよいが各自で危険箇所として認識し気をつける	1		1			
		危険	2	中村川土手登校路(砂子原から古城橋)	転落の危険あり	現状維持でよいが各自で危険箇所として認識し気をつける						
		危険	3	中村上防火水槽(伊藤彰彦さん宅前)	転落の危険あり 橋に危険旗あり	現状維持でよいが各自で危険箇所として認識し気をつける	1					
		危険	4	JR線路(高木美輝男さん宅前)	線路への進入 勝手踏切状態	現状維持でよいが各自で危険箇所として認識し気をつける			1			
28	中村中	危険	1	山神堤	旗1枚あり。年2回草刈りがされており、子どもが行くことは可能。							
		危険	2	西廻堤	現在は道がなくなりつつあり、大人も子どもも進入できる状態にない。今後、草刈りがされれば、対応が必要。(現時点では旗は不要)							○
29	中村下	危険	1	中村川付近三月田桶門	滑って転落の危険							
		危険	2	中村団地後方	橋床板の劣化 転落の危険	床板の補強						
32	上町・中町	危険	1	焼火神社	旗あり		6					
		危険	2	赤川水門(神社横)	旗あり		2					
		危険	3	基常晴美さん宅前川側ガードレール	旗あり		4					
		危険	4	上町から北大西に向かう高架下そば	旗、ロープあり		3					
		危険	5	客神社横の廃屋と高架の間	旗あり		1					
36	東町・令和	危険	1	駅前の道路中村方面に向かい右側、トンネル横のガードレール下の溝	溝が深いため危険		1					
38	奥廻田	危険	1	奥廻田、福原さん宅前の防火用水	柵があるが錆により腐食しているため危険。今後さらに腐食が進行すると、柵が折れてしまう危険性がある。	現在危険旗が2枚あるが、注意喚起のため2枚追加			2		38-1	
		危険	2	奥廻田自治会公会所の用水路	危険旗あり	なし	○					

