

令和4年度 PTA危険箇所点検表

- ①地区番号を記入する。
 ②地区名を記入する。
 ③通学路の交通事情による危険箇所と、遊び場やため池等の危険箇所の区別をし、必要ない方は削除する。パソコンの打ち込みではなく、本紙に書き込みをされる場合は、紙面上でどちらかを○で囲む。
 ④それぞれの場所について、交差点名や目印になるものを記し、場所がわかるように記述する。
 ⑤現在どこがどのように危険なのか具体的に記述する。
 ⑥どのように修理・修繕、対処してもらいたいのか記述する。特に必要なければ空欄でもよい。
 ⑦区分が危険箇所の場合は、危険旗の状態を見て、該当の欄に枚数を記入する。区分が通学路の場合は記入しなくてよい。
 ⑧危険箇所の様子や場所が分かる写真か地図を添付し、該当の欄に「写」か「地」を記入する。（*「1-A」のように場所を記して写真等を添付する。）

① 地区番号	② 地区名	③ 区分	④ 場 所	⑤ 点検箇所の状況	⑥ 要 望	⑦ 危険旗数(枚)					⑧ 写真 地図 写・地
						現状維持	交換	新規	追加	不要	
1	立原	危険	1 佐世川農業用水可動堰付近	・入口(階段)が危険なので気をつける必要がある。 ・旗4本付けてあったが全て無くなっている。	・旗4本の交換が必要。旗を取り付ける耐候性タイプの結束バンドが必要。	0	4				
		危険	2 森脇さん宅駐車場の付近の農業用水路	・農業用水路のガードレールに旗2本あり、内1本が破損している。1本無くなっている。	・旗2本の交換が必要。旗を取り付ける耐候性タイプの結束バンドが必要。	1	2				
		危険	3 防火用水池(5か所)	・下記の防火水池の看板、旗を確認したところ3本破損。 ①石原鉄工所近く ②内田樹孝さん下 ③妙栄寺前 ④内田功さん前 ⑤内田茶工場下	・旗3本の交換が必要。旗を取り付ける耐候性タイプの結束バンドが必要。	2	3				
		危険	4 立原内原農地改良による農業用配水池	・旗3本とも破損。	・旗3本の交換が必要。旗を取り付ける耐候性タイプの結束バンドが必要。	0	3				
		危険	5 立原内原農地改良による固定堰付近	・旗3本無くなっている。	・旗を3本。旗を取り付ける耐候性タイプの結束バンドが必要。	0	3				
		通学路	6 立原公民館前のカーブミラー	・カーブミラー面に傷があるため、見えにくい状態。	カーブミラーの面を交換してもらいたい。						
2	近松	危険	1 長尾信市さん宅横 防火用水	危険旗とネットがはってあるが注意が必要。		3					
		危険	2 近松広場前道路	車の通行が多いので注意が必要。							
5	南加茂東	危険	1 明ヶ廻堤	・ブラックバスを釣りに行く人がある。旗は2本設置してある。	小学生が釣りに行くことも考えにくく、現状維持、家庭内での注意	○					
		危険	2 須山建設土砂採取場付近	・堀があり危険。旗は新しく追加。	有刺鉄線もあるので乗り越えることは考えにくい	○					
		危険	3 国道54号線と市道岸田線の交差点から加茂大橋へ向かう南加茂集会所横交差点	加茂大橋側からの車が認識しにくい。夏休みはラジオ体操、普段からも子供だけで遊ぶこともある。各家庭で注意はしているが、子供が飛び出すことがある。	カーブミラーが改善されたが、加茂大橋側から来る車両に対して減速を促すようなものがあるといい					○	

6	南加茂西	危険	1	南加茂保育園反対側の道路沿い(永瀬さん宅前の池)	昨年より変更なし	危険旗破損有り		1				
		危険	2	顕彰碑向かいの防火水池	昨年より変更なし	危険旗破損有り		1				
9	神原東	危険	1	神原神社裏水門	とくに問題はないが、高さがあり草も多いので落下に注意。		○					
		危険	2	速水雄一さん宅前池	ガードレールに隙間があり、子どもはくぐり抜けられる。高さもあるので注意。		○					
		危険	3	大西雄太さん宅裏防火水槽	施錠部腐食あり。周辺も草が多く、田んぼ近くなのでぬかるみもありすべるので注意。		○					
13	岡	危険	1	岡バス停付近の堰	ガードパイプの設置あり	特になし	○					
		危険	2	県道197号線奥田川の堰	ガードレールの設置あり	特になし	○					
		危険	3	岡集会所付近のため池	普段、草木が多いが、環境整備がしてある状況。ガードレールの設置あり。	定期的な草刈り等周辺の環境整備	○					
16	大竹上下	危険	1	渡部幹雄さん宅前カーブ	道幅が狭く、朝は比較的交通量が多い		○					
		危険	2	中林明幸さん宅裏砂防ダム	危険旗1本		○					
		危険	3	農業排水ポンプ場周辺	金網フェンスで囲いあり、危険旗あり		○					
17	延野	危険	1	赤池	囲いもなく足元見えづらいため転落の危険あり		2					
		危険	2	防火用水槽	フェンスが劣化した箇所があり、転落の危険		1					
18	大崎	危険	1	今岡工務店資材置場	囲いが無く誰でも入れる。	注意を促す看板等や囲いの設置		1				
		危険	2	市道大崎才明寺線	ガードレールの切れ間	河川への転落防止の措置					2	
21	畑	危険	1	藤原保晴さん宅前の堤	危険旗2本	現状維持	○					
		危険	2	錦織潔さん宅後ろの堤	危険旗1本	現状維持	○					
		危険	3	公会所下の堤 2か所	危険旗2本	現状維持	○					

22	東谷南	危険	1	点滅式信号機付近の水路	危険旗があるが注意が必要		1						
		危険	2	渡部さん宅前から土江さん宅までの通学路	国道沿いであり交通量も多く、歩道がないため子供だけの登校は危険	歩道の設置、難しければ通学路であるのがわかるような看板を希望							
		危険	3	今岡工務店側、点滅式信号機付近	交通量も多く、スピードを出して大崎方面に曲がる車もあり、巻き込み事故の危険	注意を促すような看板を設置							
23	東谷北	危険	1	東谷北公会所入り口付近溝	危険旗あり		1						
25	東谷谷	危険	1	高橋敏明様宅付近の橋	橋の両側には、ガードレールがある。ガードレールのない箇所から、数本道があるが柵などはない。川までの高さがかかなりあるため危険。現在、危険旗1枚。		1			1			
		危険	2	山口幸信様宅付近の高畦川砂防堰堤	常に水がある状態で、深さがある。また、高さもある。ガードレールの切れ目から立ち入ることができる。だーどレールの切れ目にポールを渡し、危険旗を3枚設置して、容易には立ち入りできない譲許にはなっている。		3						
26	中山団地	危険	1	中山団地入口道路側溝	ロープ・旗有り		○						
		危険	2	消防倉庫奥の沼地	ロープ・旗有り		○						
		危険	3	ナカヤ機材横の堤	ロープ・旗有り		○						
		危険	4	三島宅前南側崖	ロープ・旗有り		○						
		危険	5	湘南産業資材置き場	ロープ・旗有り		○						
27	中村上	危険	1	古城橋の護岸	転落の危険あり、橋に危険旗あり	現状維持でよいが、各自で認識し、気を付ける	1						
		危険	2	中村川土手登校路(砂子原～古城橋)	転落の危険あり、橋に危険旗あり	現状維持でよいが、各自で認識し、気を付ける	1						
		危険	3	中村上防火水槽(伊藤さん宅)	転落の危険あり、橋に危険旗あり	現状維持でよいが、各自で認識し、気を付ける	1						
		危険	4	JR線路(高木輝男さん宅前)	線路への侵入	現状維持でよいが、各自で認識し、気を付ける	1						
28	中村中	危険	1	山神堤	旗一枚あり。年2回草刈りがされており、子どもが行くことは可能。今年度もきれいに草刈りがされていた。満水状態である。								
		危険	2	西廻堤	ここ数年は草刈りがされておらず、進入が困難である。今後、草刈りがされれば、対応が必要。								
29	中村下	危険	1	中村川付近 三月田桶門	滑って転落の危険				6				
		危険	2	中村団地後方 (中村川)	橋床板の劣化(錆・腐食) 転落の危険	板床の補強							
36	前廻田	危険	1	白根伴子さん宅横、線路法面	法面上がすぐ線路	危険旗の設置					1		
		危険	2	前廻田集会所横、線路法面	法面上がすぐ線路	危険旗の設置						2	
38	奥廻田	危険	1	福原家前防火用水池	転落の危険	柵の補修、池上部に網掛けか蓋							
		危険	2	自治会公用水路	転落の危険	用水路に蓋							
		危険	1	外原54号線法面階段横	草が生い茂り、蛇が出ます。(中学生の通学路) 草が生い茂り、用水路が見えない、ヌートリアも民家までくる。 電柱にツルがまきついて電線にまきつきそうです。	草刈り、または防草シート交換							

39	外原・ブライハウス	危険	2	ブライハウス水路入口 草が茂り、足元も悪い。 危険旗(1枚)の破損。	草刈りをして欲しい。 危険旗の交換。(1枚)交換時の紐(4m)も一緒に欲しい		1				
		危険	3	外原集会所裏の排水機場の柵 フェンスが古く隙間が広すぎるため容易に子供が落ちる危険性がある。 危険旗(2枚)の破損。	フェンス幅の狭い網フェンスに変更して欲しい(約10m) 危険旗の交換(2枚)交換時の紐(2m)		2				
36	東町・令和	危険	1	駅前の道路 中村方面に向かい右側、トンネル横のガードレール下の溝 溝が深いため危険			1				
39	雲並	危険	1	加茂集会所裏のため池(防火用水)ため池横から水路に降りる道 旗は設置してあるが、分かりにくい。 設置のためのロープ等の検討必要	黄黒のロープ10m	○					
		危険	2	団地北側水路 ロープの老朽化	黄黒のロープ	○					
		危険	3	自治会内の車道 通行車両のスピードが速い人がある。	注意を促す看板等の設置						
		危険	4	金丸団地と雲並団地境目の歩道 オレンジポールの老朽化にともなう破損	交換もしくは撤去(穴をふさぐ)						
40	宇治団地	危険	1	宇能遅神社付近の側溝 水路の傾斜部分に蓋が無く、実際に児童が転落し負傷した。  	対策案①蓋の設置 対策案②ロープ・コーンの設置				1		